

TARTALMI BESZÁMOLÓ

– a templom faberendezésén elvégzett munkálatokról –

A helyreállítás során konzerválási – restaurálási munkálatokat végeztünk a templom festett kazettás mennyezetén, a szószékkoronán, az úrasztalán és a szentélyben található két háts padon.

A FESTETT KAZETTÁS MENNYEZET állagmegóvása során a következő munkafolyamatokat végeztük el:

- Állványépítés, állványbontás a mennyezet munkálataihoz
- a padlástérben a mennyezet fölötti védőpadolás és kátránypapíros szigetelés elbontása, eltávolítása
- a mennyezet hátoldalának alapos tisztítása
- a letisztított hátoldal megszüntető és megelőző védelmet nyújtó vegyszeres fertőtlenítése a biológiai kártevők ellen

A SZÓSZÉKKORONA restaurálása a következő lépésekben történt:

- helyszíni dokumentálás, a korona lebontása és műhelybe való szállítása
- a festetlen felületek tisztítása
- a festett felületek tisztítása, feltárása, későbbi korok átfestéseinek, levédéseinek eltávolítása
- a festékréteg megkötése
- szerkezeti megerősítés, fahiányok és sérülések kiegészítése, kitömítése
- a szószékkorona vegyszeres fertőtlenítése a biológiai kártevők ellen
- a festékréteg hiányainak kiretusálása
- a festett felület levédése védőbevonattal
- a szószékkorona visszaszerelése

Az ÚRASZTALA restaurálása az alábbiak szerint történt:

- az úrasztala műhelybe szállítása
- a festetlen felületek tisztítása
- a festett felületek tisztítása, feltárása, későbbi korok levédéseinek eltávolítása
- a festékréteg megkötése
- szerkezeti megerősítés, fahiányok és sérülések kiegészítése, kitömítése
- az úrasztala vegyszeres fertőtlenítése a biológiai kártevők ellen
- a festékréteg hiányainak kiretusálása
- a festett felület levédése védőbevonattal
- az úrasztala visszaszállítása a templomba

A szentélyben levő KÉT HÁTAS PAD állagmegóvása során a következő munkálatokat végeztük el:

- a padok felületi tisztítása, a vastagon lerakódott por, mész és szennyeződések eltávolítása a festett és festetlen felületekről
- szerkezeti megerősítés
- fahiányok kiegészítése és tömítése
- a festékréteg zavaró hiányainak, sérüléseinek retusa
- rovarfertőzést megszüntető és megelőző kezelés és a festetlen felületek védelme
- a festett felületek levédése

A szentély ülőpadjain végzett restaurátori beavatkozások:

- a pad-együttes szétbontása
- a faanyag fertőtlenítése

Szováta, 2014. május 30.

Mihály Ferenc, restaurátor

Mihály Ferenc

